

ARKUSZ INWENTARYZACYJNY
ewidencji zabytków architektury i budownictwa
Gminy BODZECHÓW
Powiat Ostrowiec Świętokrzyski
Według stanu lustracji przeprowadzonej w 2008/2009 roku
(Drukiem wytłuszczonym - zabytki wpisane do Rejestru Św. Woj. Konserwatora Zabytków)

Lp	Miejscowość	Obiekt	Nr rej.	Stan zachowania, materiał	Wiek	Własność	Uwagi konserwatorskie
1.	Bodzechów	Cmentarz grzebalny	w spisie adresow.	Bez uwag. Najstarsze pochówki z 1937 roku	XX	Parafia śś Zofii i St. Kostki w Bodzechowie	Brak szczegółowej inwentaryzacji wartościowych historycznie nagrobków.
2.	Bodzechów	Obora dworska	459	Murowana	1 poł. XIX	Były PGR Bodzechów. Obecnie Marek Chlebny	Stan zachowania dostateczny. Dach kryty eternitem do wymiany wg zaleceń konserwatora. Posiada kartę katalogową.
3.	Bodzechów	Park podworski	459	Fragment rezerwatu przyrodniczego „Lisiny Bodzechowskie” pow. 2, 4 ha	XVIII	-,-	Park założony na formie zbliżonej do kwadratu. Zachowały się szpalery lipowe na granicach oraz dwu krzyżujących się centralnie alejach. Zaniedbany, wymaga kompleksowej rekultywacji.

4.	Bodzechów	Stajnia dworska	459	Murowana	1 poł. XIX	-,-	Stan zachowania dostateczny Dach eternitowy wymaga wymiany, wskazany remont elewacji
5.	Bodzechów	Dzwonnica przy kościele par. p.w. ŚŚ Zofii i St. Kostki	w spisie adresow	Drewniana	XX	Parafia śś Zofii i Stanisława Kostki W Bodzechowie	Inż. Tadeusz Rekwirowicz w roku 1936 dokonował dzwonnice do zrekonstruowanego kościoła. Stan zachowania bardzo dobry.
6.	Bodzechów	Kościół parafialny p.w. ŚŚ Zofii i St. Kostki	-,-	Drewniany przebudowany, jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium	XVIII XX w.	-,-	Przeniesiony ze wsi Wsola w 1932 roku. Przebudowany w 1936 przez inż. Tadeusza Rekwirowicza. Wobec budowy nowego kościoła murowanego zachodzi konieczność zajęcia stanowiska konserwatorskiego odnośnie uznania kościoła za zabytek rejestrowy (związany z osobą Witolda Gombrowicza) i wpisania do rejestru zabytków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
7.	Bodzechów	Budynek administracyjny zakładu hutniczego	W spisie adres.	Murowany, przebudowany	XIX 1895 r	Firma „Old-Kram” w Ostrowcu , właściciel Arkadiusz Wrona	Rozbudowany po 1945 r. Remont kapitalny 1997/8. Stan dobry

8.	Bodzechów	Zespół zakładu hutniczego, później papierni.	W spisie adresowym.	Murowane, przebudowywane.	XIX	Firma Old-Kram w Ostrowcu	-Walcowania z 1890, nadbudowana w 1948, - odlewnia z 1890 r, nadbudowana po 1954 r. - pędnia oraz przewijalnia drutu z 1889 r - hala na zbiorniki kondensacyjne z 1900 r od 1912 r z kotłem kulistym na wodę, - hala gniotownika makulatury z 1954, -- hala ścieralni-czyszczenia odlewów z 1900, po 1948 adoptowana na sanitariaty, - kotłownia i pakowalnia z 1948 r wiata 1958 - Komin wielkiego pieca z 1880 r
9.	Bodzechów	Kanał roboczy zakładu hutniczego	W spisie adresowym	Mur kamienny, przebudowany zachowany w formie reliktovej	XIX w.	J.w.	Przebudowany w końcu XIX w. remontowany w 1997/8
10.	Bodzechów	Kuźnia przy zakładzie hutniczym	W spisie adresowym	Murowana, przebudowana w 1890 i 1953 r.	XIX 1869 r	J. w.	Wyremontowana, przebudowana, stan dobry

11.	Bodzechów	Magazyn techniczny przy zakładzie hutniczym	-,-	Murowany, przebudowany w 1890, gruntownie przebudowany w 1952 r.	XIX	J. w.	Wyremontowany w latach 1995/96
12.	Bodzechów	Odlewnia „wyrobów gospodarczych” w zespole zakładu hutniczego (wielkopiecowego)	-,-	Murowana, przebudowana w 1989 r remont 1997/8	XIX 1890 r	J. w.	
13.	Bodzechów	Osiedle fabryczne zakładu hutniczego (wielkopiecowego)	-,-	Zespół budynków, murowanych i drewnianych -oficyna ul. Fabryczna nr 1/1, drewniana 1890 r. - szkoła, ob. dom ul. Fabryczna 1/1 mur. 1890 r. - łaźnia ob. dom ul. Zamłynie 1/6 mur 1890 r. - szpital ob. dom ul. Zamłynie 1/7 mur. 1890 r. - 2 dwojaki mieszkalne ul. Bagno 2 i 4 mur.1890 r. - 3 czworaki mieszkalne ul. Kolejowa 23, 24, 27 drewniane 1890 r. - czworak ul. Kolejowa 25 murowany 1890 r.	II poł. XIX	Aktualna własność Gminy Bodzechów	Przebudowane, wyremontowane, stan pierwotny zniekształcony

14.	Bodzechów	Zakład hutniczy (wielkopiecowy) mały komin fabryczny,	-,-	Murowany, wolnostojący	1 poł. XIX	Firma Old-Kram w Ostrowcu	
15.	Bodzechów	Stajnie w obrębie zakładu hutniczego	W spisie adres.	Murowane, gruntownie przebudowane, od 1959 roku zamienione na garaże	Okolo 1890 r	Firma Old-Kram w Ostrowcu	Przebudowane na garaże
16.	Chmielów	Dom mieszkalny Chmielów nr 31	-,-	Drewniany jednoraktowy	Okolo 1918 r.	Ignacy Żelazowski	Przebudowany
17.	Chmielów	Dom mieszkalny Chmielów nr 52	-,-	Murowany	1925 - 1926	... Stojek	Przebudowany
18.	Chmielów	Dom mieszkalny Chmielów nr 140	-,-	Drewniany, przebudowany rozbudowany okolo 1910 r.	4 ćw. XIX	Stanisława Rolak i Zofia Dobrowolska	
19.	Chmielów	Dom mieszkalny Chmielów nr152	-,-	Drewniany	Pocz. XX	Teofil Barański	

20	Chmielów	Szkoła Podstawowa	-,-	Budynek murowany, na planie prostokąta, z wysuniętą ryzalitowo częścią środkową 15 osiowej elewacji, dach cztero spadowy przełamany, dwutraktowy drewniana więźba dachowa, kryty blachą, jedna kondygnacja, częściowo podpiwniczony, wzmocniony na narożach szkarpami	1924-1926	Urząd Gminy Bodzechów	Zespół rozbudowany o skrzydło południowe. Stan zachowania bardzo dobry
21.	Denkówek	Budynek gospodarczy	-,-	Murowany, w obrębie zagrody	Okolo 1920	Marcin Łebek	Nie istnieje. Wykreślony z ewidencji obiektów chronionych
22.	Denkówek	Dom mieszkalny	-,-	Murowany w obrębie zagrody, częściowo nie użytkowany	Okolo 1924	Marcin Łebek	Nie istnieje. Wykreślony z ewidencji obiektów chronionych
23.	Goździelin	Dom mieszkalny Goździelin nr 116	-,-	Drewniany, parterowy, jednotaktowy	Okolo 1900 r.	Jan Łojek	Przebudowany, zniekształcony.

24.	Goździelin	Stodoła w zagrodzie Goździelin nr 81	-,-	Murowano – drewniana	Pocz. XX	Ignacy Wiąk	Rozebrana, nowe budynek
25.	Gromadzice	Kaplica	-,-	Murowana, remontowana w 1987 roku	XIX/ XX		
26.	Gromadzice	Park podworski	-,-	Park w obrębie zespołu dworu	XIX/ XX		Zdewastowany, wymaga rekultywacji.
27.	Gromadzice	Piwnica I	-,-	Piwnica w obrębie zespołu podworskiego. Murowano-ziemna	XIX	Ewa Kuśmierz	Obecnie używana jako chlew.
28.	Gromadzice	Piwnica II	-,-	Piwnica murowana w obrębie zespołu podworskiego	Okolo 1923 r.	Ewa Kuśmierz	Obecnie użytkowana jako obora.
29.	Gromadzice	Piwnica III	-,-	Piwnica murowana w obrębie zespołu podworskiego	Okolo 1920 r.	Ewa Kuśmierz	

30.	Gromadzice	Stajnia	-,-	Stajnia murowana zwana „cugową” w obrębie zespołu podworskiego. Przebudowana na budynek mieszkalno-gospodarczy	1903 r.	Ewa Kuśmierz	
31.	Jędrzejowice	Dom mieszkalny Jędrzejowice nr 18	-,-	Dom mieszkalny, murowany, przebudowany w XX w. Dom był w połowie XIX w siedzibą zawiadowcy kopalni rudy żelaza	Połowa XIX w.	Piotr Marczyk i Krzysztof Nowak	Połowa budynku rozebrana, na jej miejscu nowy budynek. Pozostała część w trakcie adaptacji, zachowany murowany z kamienia zrab.
32.	Jędrzejowice	Dom mieszkalny Jędrzejowice nr 30	Wprowadz. do ewid	Dom mieszkalny murowany z kamienia i cegły	Pocz. XX w.	Stefan Zieliński	Dom wybudowany z miejscowego kamienia piaskowcowego pozyskanego przy eksploracji kopalni rudy żelaza
33.	Miłków	Dwór (dwór I)	-,-	Zespół dworu, murowany, częściowo rozebrany, remontowany i adoptowany około 1950 roku. Obecnie kaplica i punkt katechetyczny	Pocz. XIX w.	Łucja Chrząszczewska	Przebudowa wybitnie zniekształciła pierwotne założenie dworu.
34.	Miłków	Ogrodzenie	-,-	Murowane ogrodzenie zespołu podworskiego, w tym składające się z dwu bramek	XIX w.	Lucyna Chrząszczewska	Zachowane w stanie reliktowych fragmentów (zachowały się pylony bramne)

35.	Miłków	Park podworski	-,-	Park podworski, częściowo zdewastowany, założenie nie czytelne.	XIX w.	Lucyna Chrzęszczewska	Stan dobry zadbane.
36.	Mychów	Cmentarz parafialny	-,-	Cmentarz parafialny w obrębie granic ogrodzenia.		Własność parafii kościoła P.W. Św. Barbary w Mychowie	Brak inwentaryzacji zabytkowych nagrobków.
37.	Mychów	Kościół P.W. Św. Barbary	472	Zespół kościoła P.W. Św. Barbary, murowany, zniszczony pożarem w 1921 roku, odbudowany i przebudowany w latach 1922 –1923	Okolo 1741 r.	Własność kościelna	Stan dobry, zewnątrz zatarte cechy stylowe. Wewnątrz 3 ołtarze rokokowe.
38.	Mychów	Ogrodzenie kościoła parafialnego	-,-	Murowane ogrodzenie kościoła parafialnego P.W. Ś. Zofii z bramką z XIX w	XIX w.	-,-	Stan dobry, częściowo wyremontowane. Na dziedzińcu przykościelnym Figura kamienna wotywna z 1856 r.
39.	Sarnówek Duży	Cmentarz parafialny	-,-	Cmentarz parafialny w granicach ogrodzenia. Założony w okresie około 1934 – 1937	Okolo 1937 r.	-,-	Brak inwentaryzacji wartościowych artystycznie nagrobków

40.	Sarnówek Duży	Kościół parafialny P.W. Św. Antoniego	-,-	Kościół parafialny, drewniany, bazylikowy, z krótkim wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Orientowany. W elewacji frontowej loggia wsparta na trzech drewnianych słupach	Okolo 1935 r.	-,-	Stan zachowania dobry. Na dziedzińcu figura kamienna wotywna z 1962 roku
41.	Stara Dębowa Wola	Dom mieszkalny Stara Dębowa Wola nr 20	-,-	Dom mieszkalny, drewniany	Pocz. XX w. Połetek	Przebudowany
42.	Szewna	Cmentarz parafialny	-,-	Cmentarz parafialny, czynny od XVIII w. Liczne zabytkowe nagrobki XVIII-XX w.	XVIII w.	Parafia P.W. Św. Mikołaja Biskupa	Brak inwentarza nagrobków. Wiele bardzo wartościowych artystycznie.
43.	Szewna	Kaplica cmentarna	-,-	Kaplica P.W. Męczeństwa Św. Szczepana na cmentarzu parafialnym, wchodzącym w skład zespołu parafialnego parafii P.W. Św. Mikołaja Biskupa. Murowana	Okolo 1870 r.	-,-	

44.	Szewna	Kaplica cmentarna	-,-	Kaplica murowana w zespole cmentarza parafialnego wchodzącego w skład parafii P.W. Św. Mikołaja Męczennika	Okolo 1840 r.	-,-	
45.	Szewna	Ogrodzenie cmentarza	-,-	Ogrodzenie cmentarza parafialnego w części murowane (uzupełnienia żelazobetonem) w części żeliwne elementy ogrodzenia	Koniec XIX w.	-,-	
46.	Szewna	Brama żelazna zwana „Z czterema latarniami”	-,-	Brama z żelaznych modułów walcowanych, nitowana, neogotycka w formie, wykonana w Zakładach Ostrowieckich jako eksponat wystawienniczy. Podarowana Parafii P.W. Św. Mikołaja Biskupa	1906 r.	-,-	Kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków ze względu na wartość techniczną (konstrukcja żelazna) i neogotyckie cechy stylowe.

47.	Szewna	Dom służby kościelnej	-,-	Dom służby kościelnej, murowany, remontowany wchodzący w skład zespołu kościelnego Parafii P.W. Św. Mikołaja Biskupa. Obok związany z nim drugi budynek Domu Zakonnego Urszulanek	1788 r.	-,-	Zespół kościoła z plebanią, domem zakonnym (wikarówkami) jako całe założenie przestrzenne projektował ks. Józef Karśnicki w latach 80 –tych XVIII w stylu prowincjonalnego rokoka.
48.	Szewna	Dom Ludowy	-,-	Dom Ludowy wchodzący w skład zespołu kościoła Parafialnego P.W. Św. Mikołaja Biskupa. Obecnie budynek rekolekcyjny i poczta	1920 r.	-,-	
49.	Szewna	Kaplica p.w. Św. Anny	363	Kaplica w obrębie kościoła parafialnego P.W. Św. Mikołaja Biskupa. Murowana, przebudowana. Nadbudowana w 1868 r. z kaplicą Św. Izydora	XVII w.	-,-	
50.	Szewna	Kaplica P.W. Św. Antoniego	-,-	Kaplica w obrębie kościoła parafialnego P.W. Św. Mikołaja Biskupa. Murowana, remontowana	II poł. XIX w.	-,-	

51.	Szewna	Kościół Parafialny P.W. Św. Mikołaja Biskupa	363	Kościół murowany, trójnawowy zamknięty od pn. prezbiterium na planie koła, połączonym przewężeniem z nawą główną. W elewacji frontowej dwie flankujące wieże. Styl rokoko. Remontowany w końcu XIX w, i w XX w.	1775 - 1777	-,-	Architekt ks. Józef Karśnicki
52.	Szewna	Ogrodzenie cmentarza przy kościele P.W. Św. Mikołaja Biskupa	363	Mur wokół kościoła stanowiący w części skarpe zabezpieczającą dziedziniec , przebudowywany w XVIII i XIX wieku	Wiek XVII.	-,-	
53.	Szewna	Ogród przy plebani	-,-	Ogród ozdobny w formie geometrycznej - pomiędzy plebanią a tarasem schodowym w stronę kościoła. Za plebanią od południa ogród warzywny i sad	Wiek XVIII	-,-	

54.	Szewna	Budynek plebanii	^-,-	Budynek plebanii murowany, w zębnie współczesny kościołowi parafialnemu w stylu rokoka. Wybudowany w/ projektu J. Karśnickiego w 1788 roku, remontowany w 1843 roku, częściowo zniszczony pożarem w 1986 roku odbudowany w 1987 roku	XVIII w.	^-,-	
55.	Szewna	Taras ze schodami dwubiegowym	363	Taras z rokokową balustradą i dwubiegowym schodami. Usytuowany na przelomie wysokości leżącej wyżej plebanii z ogrodem a kondygnacje niżej położonym dziedzińcem wokół kościoła. Taras usytuowany pomiędzy dwoma budynkami zwanych dziś „wikarówkami”. Styl rokoko, proj. Ks. Józef Karśnicki	1788 r.	^-,-	

56.	Szewna	Wikarówki (2 bliźniacze)	363	Wikarówka (dwa budynki) usytuowane pomiędzy ogrodem plebanii a dziedzińcem kościoła. Pomiędzy nimi schody. Od strony ogrodu parterowe, od strony kościoła 2 kondygnacje. Styl rokoko. Arch. Ks. Józef Karśnicki	1788 r.	-,-	
57.	Szwarszowice	Wiatrak murowany t. zw. Holender”	563	Wiatrak murowany z kamienia łamanego, okrągły, stożkowy z drewnianym okrągłym ruchomym dachem. Wewnątrz kompletne urządzenia młynarskie i drewniane mechanizmy napędowe.	II poł. XIX w.	Własność Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni	W 2009 r. wyremontowany przez właściciela
58.	Świrna	Dom mieszkalny Świrna nr 30	-,-	Dom drewniany, przebudowany	II poł. XIX w.	Własność Ewa i Jerzy Dąbrowscy	